

Рис. 14А. Чертёж жгута усилителя мощности на 2-х лампах ГИ-7Б.




Рис. 14АВ. Чертеж жгута усилителя мощности (вариант АВ).




Рис. 14В. Чертеж жгута усилителя мощности на 2-х лампах ГУ-72.




Рис. 14С. Чертёж жгута усилителя мощности на лампе ГМИ-11




Рис. 14D. Чертеж жгута усилителя мощности на лампе ГУ-74Б.




Рис. 14Е. Чертёж жгута усилителя мощности на 4-х лампах 6П45С.




Рис. 14F. Чертёж жгута усилителя мощности на 3-х лампах ГУ-50.

